



MEZNÍ CHYBY MĚŘICÍCH PÁSEM (v MM)

Třída přesnosti	Délka pásem (v m)					
	10	20	25	30	50	100
I.	-	-	-	± 3,1	± 5,1	-
II.	± 2,3	± 4,3	± 5,3	± 6,3	± 10,3	± 20,3

Vztahy pro mezní chyby měřicích pásem:

I. tř. př. = ± (0,1 + 0,1 * L) mm

II. tř. př. = ± (0,3 + 0,2 * L) mm

kde L je délka v metrech [m].

MEZNÍ CHYBY SVINOVACÍCH METRŮ (v MM)

Třída přesnosti	Délka svinovacích metrů (v m)					
	2	3	5	7,5	8	10
I.	-	± 0,4	± 0,6	-	± 0,9	± 1,1
II.	± 0,7	± 0,9	± 1,3	± 1,8	± 1,9	± 2,3

Vztahy pro mezní chyby svinovacích metrů:

I. tř. př. = ± (0,1 + 0,1 * L) mm

II. tř. př. = ± (0,3 + 0,2 * L) mm

kde L je délka v metrech [m].